

А К Т

проверки состояния антитеррористической защищенности (безопасности) объекта

« 28 » апреля 2022 года

г. Новый Оскол

Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования, предъявляемые к безопасности и антитеррористической защищенности (АТЗ) объектов вероятных террористических устремлений (ОВТУ): Федеральный закон от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Указ Президента РФ от 15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; Постановление Губернатора Белгородской области от 12.10.2009 г. № 94 «Об утверждении Правил обеспечения инженерно-технической укрепленности и оборудования сигнализацией объектов в Белгородской области».

В соответствии с планом работы Межведомственной комиссии муниципального образования Новооскольский городской округ по проверке состояния АТЗ ОВТУ, комиссией в составе:

председатель комиссии: Полянский Е.В. – и.о. заместителя главы админ. Новооск. город. округа

члены комиссии: Пожаров А.С. – нач. отдела безопасности админ. Новооск. город. округа

(ф.и.о. членов комиссии, должность, ведомство)

с участием (в присутствии) Копыльцова Александра Александровича

(руководителя объекта, лица его замещающего, зам. по безопасности и т.д.)

– специалист по охране труда

осуществлено изучение состояния антитеррористической защищенности

ГБСУСОССЗН «Новооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование объекта)

В ходе изучения состояния АТЗ объекта установлено:

1. Общие сведения об объекте:

- ведомственная принадлежность, форма собственности департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, областная форма собственности

- адрес, телефон 309640, г. Новый Оскол, ул. Успенская, д. 51, тел. (47233) 4-62-05

- руководитель Тебенькова Е.Н.

- заместитель руководителя по безопасности Копыльцов А.И.

- максимальная посещаемость, вместимость (чел.) 18 человек

- тип объекта объект социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей.

(образования, культуры, спорта, здравоохранения, массового пребывания людей, жизнеобеспечения, потенциально опасный)

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

2.1. Результаты предыдущей проверки состояния антитеррористической защищенности объекта: 22.04.2021 г., межведомственная комиссия, основные недостатки: нет

(когда, кем проводилась, основные недостатки и выводы проверки)

2.2. Исполнение предписаний, представлений контролирующих органов по вопросам антитеррористической защищенности _____

2.3. Организация делопроизводства Паспорт безопасности имеется (МОН 2022 2)
(наличие паспорта АТЗ (безопасности), журнала инструктажей персонала, наглядной агитации)

журнал инструктажей имеется (ноябрь 2015), информационный стенд по антитеррористической тематике имеется

2.4. Система охраны объекта ведомственная сторожевая круглосуточная охрана (2 человека, в т.ч. 1 человек в сутки), вооружение отсутствует, связь телефонная, имеются радиостанции (6 шт.)

(ведомственная охрана, ЧОО, численность, вооружение, средства связи, режим)

2.5. Инженерно-технические средства охраны имеется ограждение (частично кирпичное, частично металлические секции), КТС имеется с выводом на ЧОО Витязь, автоматическая пожарная сигнализация имеется с выводом на «01», система видеонаблюдения имеется (30 камер, в том числе 11 уличных), система ограничения доступом – шлагбаум, ~~журнал учета~~ ~~система ограничения доступа~~ ~~журнал учета~~ ~~система видеонаблюдения~~
(ограждение, кнопка экстренного вызова, сигнализация, видеонаблюдение, системы ограничения доступа)

2.6. Организация пропускного режима пропуски имеются, журнал учета посетителей ведется, пропускной режим осуществляется
(наличие постоянных и разовых пропусков, журнала учета посетителей)

2.7. Финансирование деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности объекта за счет средств собственника объекта.
(дата, источники и объемы финансирования, направления использования)

3. Результаты изучения антитеррористической защищенности и уязвимости объекта (возможность беспрепятственного проникновения посторонних лиц, въезда транспортных средств без досмотра, закладки взрывного устройства, знание должностными лицами порядка действий при угрозе или совершении теракта) возможность беспрепятственного проникновения посторонних лиц, закладки взрывного устройства отсутствует, порядок действий при угрозе (совершении) теракта должностными лицами изучен.

4. Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

нет

Выводы комиссии: соответствует требованиям

Рекомендации (предложения) комиссии: _____

Председатель комиссии: Е.В. Полянский

Члены комиссии: А.С. Пожаров

Ознакомлен, копию акта получил:

Требилькова Е.Н. директор

(ф.и.о., должность, дата, М.П.)

28.04.2022

Примечание:

Акт изучения состояния АТЗ объектов составляется в 1 экз.

Подлинник направляется в территориальное подразделение УФСБ.

Копия (экз. № 1) - вручается руководителю проверяемого объекта.

Копия (экз. № 2) - направляется в Межведомственную комиссию по проверкам АТЗ ОБТУ.